

Stahls' Soft Metallic

Diese edle Bügelfolie überzeugt mit einem großartigen Metalliceffekt. Die Soft Metallic Folie zeichnet sich durch ihren besonderen Glanz und eleganten Schimmer aus. Mit diesen Folien öffnet sich eine neue Welt der Kreativität, denn durch verschiedene Verarbeitungsmethoden sind vielseitige Projekte möglich.

Wichtig: Wird die Folie einmal gepresst behält sie ihren glänzenden Metallic-Effekt. Presst man die Folie zweimal erhält man einen gehämmerten Antik-Look.

VORBEREITUNG



Textilien

- Geeignet für Baumwolle, Polyester, Baumwollmischgewebe und Polyester-Baumwoll-Gemische
- Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien



Textil vorwaschen

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links gewaschen und gebügelt werden
- Das Textil nicht im Trockner trocknen
- Vor dem Pressen der Folie empfehlen wir für eine bessere Haftung das Textil immer vorzupressen

SCHNITT



Silhouette

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 2 | Druck: 4 | Geschwindigkeit: 8
- Silhouette Studio: Wärmeübertragungsfolie glatt



Brother

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 1 (Standard-Messer) | Druck: - 1 | Geschwindigkeit: 2



Cricut

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: Feinschnittklinge | Druck: 113 | Multischnitt: Off
- Voreinstellung z.B. „Everyday iron on“

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen.

PRESSEN



Bügelbrett

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: ca. 150 °C | ca. 2-3 Punkte (ohne Dampf)
- Zeit: 10 Sekunden pressen (bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen)
- Polyesterträger unbedingt kalt abziehen



Transferpresse

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: ca. 150 °C
- Zeit: 10 Sekunden pressen (bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen)
- Polyesterträger unbedingt kalt abziehen

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flexfolie gewährleistet. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung auf Originalmaterial.

WASCHEN



Textil waschen

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Folie bis 40 °C waschbar | bei schonender Einstellung trocknergeeignet
- Keinen Weichspüler, Chlorbleiche oder aggressive chemische Wirkstoffe verwenden
- Von links bügeln



Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter www.kreativ.wiki
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen